



PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
Deutschland
D-59872 Meschede
Tel: 029 03 976 99-0
Fax: 029 03 976 99-29
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de

Bedienungsanleitung PCE-N20-Serie



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	4
1.1	Warnsymbole	4
1.2	Warnhinweise	4
2	PCE-N20T	5
2.1	Einleitung.....	5
2.1.1	Lieferumfang	5
2.2	Spezifikationen	6
2.3	Gerätebeschreibung.....	7
2.3.1	Bemaßung.....	7
2.3.2	Einbau	8
2.3.3	Elektrische Anschlüsse	8
2.3.4	Anschluss der Messeingänge	9
2.3.5	Displaybeschreibung.....	10
2.3.6	Parameterbeschreibung.....	11
2.4	Betriebsanleitung.....	12
2.4.1	Initialisierung	12
2.4.2	Konfiguration der Anzeige über LPCon	12
2.4.2.1	Kommunikationseinstellungen	12
2.4.2.2	Geräte Auswahl	13
2.4.3	Display Einstellungen.....	14
2.4.3.1	Anzeigefarbe des Messwertes	14
2.4.3.2	Dezimalpunkt	14
2.4.4	Messeinstellungen	15
2.4.4.1	Umgebungskompensation	15
2.4.4.2	Mittelwertbildung	15
2.4.4.3	Obere und untere Grenzen der individuellen Messwertabbildung	15
2.4.4.4	Individuelle Abbildung des Messwertes.....	16
2.4.5	Alarm Einstellungen	17
2.4.6	Messdaten auslesen	18
3	PCE-N20I	20
3.1	Einleitung.....	20
3.1.1	Lieferumfang	20
3.2	Spezifikationen	21
3.3	Gerätebeschreibung.....	22
3.3.1	Bemaßung.....	22
3.3.2	Einbau	23
3.3.3	Elektrische Anschlüsse	23
3.3.4	Anschluss der Messeingänge	24
3.3.5	Displaybeschreibung.....	25
3.3.6	Parameterbeschreibung.....	26
3.4	Betriebsanleitung.....	27
3.4.1	Initialisierung	27
3.4.2	Konfiguration der Anzeige über LPCon	27
3.4.2.1	Kommunikationseinstellungen	27
3.4.2.2	Geräte Auswahl	28
3.4.3	Display Einstellungen.....	29
3.4.3.1	Anzeigefarbe des Messwertes	29
3.4.3.2	Dezimalpunkt	29
3.4.4	Messeinstellungen	30
3.4.4.1	Umgebungskompensation	30
3.4.4.2	Mittelwertbildung	30

3.4.4.3	Obere und untere Grenzen der individuellen Messwertabbildung	30
3.4.4.4	Individuelle Abbildung des Messwertes	31
3.4.5	Alarm Einstellungen	32
3.4.6	Messdaten auslesen	33
4	<i>PCE-N20U</i>	35
4.1	Einleitung	35
4.1.1	Lieferumfang	35
4.2	Spezifikationen	36
4.3	Gerätebeschreibung	37
4.3.1	Bemaßung	37
4.3.2	Einbau	38
4.3.3	Elektrische Anschlüsse	38
4.3.4	Anschluss der Messeingänge	39
4.3.5	Displaybeschreibung	40
4.3.6	Parameterbeschreibung	41
4.4	Betriebsanleitung	42
4.4.1	Initialisierung	42
4.4.2	Konfiguration der Anzeige über LPCon	42
4.4.2.1	Kommunikationseinstellungen	42
4.4.2.2	Geräte Auswahl	43
4.4.3	Display Einstellungen	44
4.4.3.1	Anzeigefarbe des Messwertes	44
4.4.3.2	Dezimalpunkt	44
4.4.4	Messeinstellungen	45
4.4.4.1	Umgebungskompensation	45
4.4.4.2	Mittelwertbildung	45
4.4.4.3	Obere und untere Grenzen der individuellen Messwertabbildung	45
4.4.4.4	Individuelle Abbildung des Messwertes	46
4.4.5	Alarm Einstellungen	47
4.4.6	Messdaten auslesen	48
5	<i>Fehlercodes</i>	50
6	<i>Wartung und Reinigung</i>	51
7	<i>Entsorgung</i>	52

1 Sicherheit

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgsam durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

1.1 Warnsymbole



Allgemeine Warnung

1.2 Warnhinweise

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu einer Gefahr für den Bediener sowie zu einer Zerstörung des Messgerätes kommen.
- Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät darf nur mit dem von PCE Deutschland angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Vor jedem Einsatz dieses Messgerätes, bitte das Gehäuse und die Messleitungen auf sichtbare Beschädigungen überprüfen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Weiterhin darf dieses Messgerät nicht eingesetzt werden wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte ...) nicht innerhalb der in der Spezifikation angegebenen Grenzwerte liegen.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Vor jedem Einsatz bitte das Messgerät durch das Messen einer bekannten Größe überprüfen.
- Die in der Spezifikation angegebenen Grenzwerte für die Messgrößen dürfen unter keinen Umständen überschritten werden.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, vor Beginn der Messung immer überprüfen, ob der richtige Messbereich ausgewählt ist, und ob die Messleitungen in die für die jeweilige Messung vorgesehenen Buchsen eingesteckt sind.
- Gehen Sie bei der Messung von hohen Spannungen besonders vorsichtig vor.
- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

2 PCE-N20T

2.1 Einleitung

Die Temperaturanzeige PCE-N20T wertet das Signal von dem weit verbreiteten Temperaturfühler PT100 aus. Dieser Widerstand-Sensor wird als Zwei- oder Drei-Leiter an die Temperaturanzeige angeschlossen. Auf der 5-Stelligen LED Anzeige kann der aktuelle Messwert abgelesen werden. Die Displayfarbe dieser Temperaturanzeige kann in Abhängigkeit von dem Messwert in drei Farben erfolgen. Somit ist eine Einschätzung des aktuellen Messwerts auf den ersten Blick möglich. Zwei Open-Collector-Ausgänge erlauben eine Alarmierung bei der Überschreitung von Grenzwerten. Die Konfiguration der Alarmgrenzen, sowie der Grenzen für die Displayfarbe erfolgt über die frei verfügbare Software LPCon. Mit dieser Software kann außer der Projektierung der Temperaturanzeige auch die bestehende Konfiguration ausgelesen werden. Einmal erstellte Konfigurationen können abgespeichert und wieder aufgerufen werden, um sie auf weitere Temperaturanzeigen zu übertragen. Weiterhin kann über die Software der anzuzeigende Wert skaliert werden. Dies ermöglicht es, auch spezifische Widerstandssensoren auszuwerten. Die Verbindung der Temperaturanzeige zum PC erfolgt mit Hilfe des optional erwerbbaaren Programmieradapters PCE-PD14. Dieser wird an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Die Temperaturanzeige ist in zwei Ausführungen lieferbar, die sich in der Spannungsversorgung unterscheiden (230 V oder 24 V).

2.1.1 Lieferumfang



- PCE-N20T Temperaturanzeige
- Bedienungsanleitung
- Befestigungsmaterial

2.2 Spezifikationen


Eingang	-50 – 400°C
Messstrom	< 300µA
Grundgenauigkeit	± 2% FS + 1dgt.
Skalierung	2-Punkt
Zeit zur Durchschnittbildung	0,5 – 20s
Ausgänge	2 x Open-Collector, 30V, 20mA
Anzeige	5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Höhe: 14mm, dreifarbig
Anzeigebereich	-19999 – 99999
Umgebungstemperatur	Im Betrieb: -10 – 55°C Lagerung: -25 – 85°C
Max. Luftfeuchte	< 95% nicht kondensierend
Abmessungen	96 mm x 48 mm x 64 mm
Schalttafelausschnitt	92 mm x 45 mm (nach DIN)
Versorgungsspannung	
PCE-N20T-1	85 – 253V AC/DC
PCE-N20T-2	20 – 40V AC/DC
Leistungsaufnahme	< 6VA
Schutzart	Front: IP65
Gewicht	< 250g
Montage	Montageclips mit Klemmschrauben, Anschluss über Klemmleiste
Gehäuse	Robustes Kunststoffgehäuse

2.3 Gerätebeschreibung

2.3.1 Bemaßung




2.3.2 Einbau




Befestigen Sie den Regler in der Platte, welche nicht dicker als 6mm sein sollte, mit Hilfe der 4 Schrauben entsprechend der folgenden Abbildung. Der Schalttafelausschnitt in der Platte sollte $92^{+0,6} \times 45^{+0,6}$ mm groß sein. Die Anzeige muss von vorn in den Ausschnitt eingeführt werden und die Versorgungsspannung darf nicht angeschlossen sein. Überprüfen Sie vor dem Einsetzen die korrekte Einbaurichtung (Schrift lesbar). Nachdem die Anzeige in den Ausschnitt eingesetzt wurde, muss sie mit Hilfe der Klemmen befestigt werden.


2.3.3 Elektrische Anschlüsse




2.3.4 Anschluss der Messeingänge



PT-100 mit 2-Leiteranschluss und manueller
Kompensation



PT-100 mit 3-Leiteranschluss und automatischer
Kompensation



Thermoelement J, K

2.3.5 Displaybeschreibung



2.3.6 Parameterbeschreibung

Parameter	Bereich/ Wert	Standard
Displayfarbe des gemessenen oberen Wertes	rot, grün, orange	rot
Displayfarbe des gemessenen mittleren Wertes	rot, grün, orange	orange
Displayfarbe des gemessenen unteren Wertes	rot, grün, orange	grün
Unterer Grenzwert – KpH	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Oberer Grenzwert – KpL	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Dezimalpunkt	00000, 0000.0, 000.00, 00.000, 0.0000	000.00 für U,I; 00000 für Thermoelemente J, K; 0000.0 für PT-100
Einheitenbeleuchtung	EIN, AUS	EIN
Automatische Kompensation der Umgebungstemperatur / Leitungswiderstände	EIN, AUS	EIN für PT-100, Thermoelemente J, K; AUS für andere Anwendungen
Manuelle Kompensationswerte: Umgebungstemperatur Leitungswiderstand Keine Kompensation	-20 – 60°C 0 - 20Ω 0	40°C 0Ω 0
Ermittlungszeit des Durchschnittswertes	0.5s, 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s	1s
Oberer Überlauf des Messwertes	-19999 – 99999	99999
Unterer Überlauf des Messwertes	-19999 – 99999	-19999
Individuelle Charakteristik der Messwertabbildung	EIN/ AUS	AUS
Parameter a der Messwertabbildung	-19999 – 99999	1
Parameter b der Messwertabbildung	-19999 – 99999	0
Alarmmodus für Alarmausgang 1	n-on, n-off, on, off, h-on, h-off	n-on
Oberer Grenzwert für Alarm 1 – Aon	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Unterer Grenzwert für Alarm 1 – Aoff	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Verzögerung der Schaltzeit für Alarm 1	0 – 120	0
Alarmmodus für Alarmausgang 2	n-on, n-off, on, off, h-on, h-off	n-on
Oberer Grenzwert für Alarm 2 – Aon	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Unterer Grenzwert für Alarm 2 – Aoff	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Verzögerung der Schaltzeit für Alarm 2	0 – 120	0

2.4 Betriebsanleitung

2.4.1 Initialisierung

Nach dem Anschließen der Versorgungsspannung, zeigt das Display **N20 - L**, wobei das **L** für die Funktion der Anzeige steht: **U** - Spannungsmessung, **I** - Strommessung, **t** - Messung der Temperatur (PT-100, Thermoelemente), **S** - benutzerdefinierte Anwendung. Anschließend wird die Programmversion in der Form r x.xx angezeigt, wobei x.xx für die Nummer der aktuellen Programmversion oder der benutzerdefinierten Anwendung steht.

Sofern sich die Anzeige bereits in einer Regelstrecke mit angeschlossenen Sensoren befindet, wird der erste aufgenommene Messwert solange auf dem Display erscheinen, bis die Bildung des Mittelwertes (abhängig von der eingestellten Zeit für die Mittelwertbildung) abgeschlossen ist. Dieser Zustand wird ebenfalls über den linken, mittleren Indikator angezeigt (s.2.3.5). Dieser eben erwähnte Indikator zeigt außerdem einen im normalen Messmodus auftretenden Überlauf der Messwerte an.


Für den Fall, dass ein Fehler auftritt oder der Messbereich über- bzw. unterschritten wird, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display (s.5).

2.4.2 Konfiguration der Anzeige über LPCon

2.4.2.1 Kommunikationseinstellungen

Die einzige Möglichkeit die Anzeigen der N20-Serie zu konfigurieren beinhaltet die LPCon Software. Zu allererst muss der Programmieradapter PCE-PD 14 installiert und mit dem PC und der Anzeige verbunden werden (nicht im Lieferumfang). Installieren und starten Sie danach die LPCon Software, welche dem Programmieradapter beiliegt.


Nach dem Start der Software müssen die richtigen Kommunikationsparameter gewählt werden:



Hinweis: Die Einstellung des Komm-Ports ist Systemabhängig und muss angepasst werden! Während der Konfiguration dürfen **keine Messleitungen** an der Anzeige angeschlossen sein!

2.4.2.2 Geräte Auswahl

Nachdem alle erforderlichen Kommunikationsparameter gewählt wurde, muss die passende Anzeige in LPCon ausgewählt werden. Drücken Sie **Device** → **Meters** → **N20**:



Sobald diese Auswahl getätigt wurde, versucht die Software sich mit der Anzeige zu verbinden. Sollte es zu einer Fehlermeldung kommen, überprüfen Sie die Verbindung **Anzeige** → **PCE-PD 14** → **LPCon**. Sollte es immer noch zu einer Fehlermeldung kommen überprüfen Sie die Kommunikationsparameter (s.2.4.2.1).

2.4.3 Display Einstellungen

2.4.3.1 Anzeigefarbe des Messwertes

Der Anzeigebereich ist in drei Zonen unterteilt, die durch die Werte KpL und KpH (unterer Grenzwert und oberer Grenzwert KpH) unterteilt werden. Die Farbe der angezeigten Messwerte für jede Zone wird aus den drei verfügbaren Farben Grün, Orange und Rot gewählt. Die Werte KpL und KpH werden vom Nutzer eingestellt und betreffen die angezeigten Werte (Abbildung der Messwerte beachten! s.2.4.4.4). Die Standardeinstellung des Wertes KpL entspricht 100% des Nennwertes Un, In oder 100°C und KpH entspricht 100% des Nennwertes Un, In oder 100°C.

Achtung! Nachdem die individuelle Abbildung des Messwertes eingestellt wurde, werden KpL und KpH nicht automatisch aktualisiert.


Die Einheitenbeleuchtung kann aktiviert und deaktiviert werden. Standardeinstellung: aktiviert.

2.4.3.2 Dezimalpunkt

Es stehen 5 verschiedene Anzeigenkonfigurationen zur Auswahl.

Für eine sinnvolle Auswahl des Dezimalpunktes ist der ausgewählte Messbereich zu beachten, z.B. für den 10V Messbereich beträgt der Messfehler 0,02, wodurch eine dritte Dezimalstelle überflüssig werden würde. Standardmäßige Dezimalstellen ab Werk:

Strom/ Spannung	000.00
PT-100	0000.0
Thermoelemente	00000



2.4.4 Messeinstellungen

2.4.4.1 Umgebungskompensation

Automatische Kompensation der Umgebungstemperatur (nur für PT-100 und Thermoelemente). Das Deaktivieren der automatischen Kompensation ermöglicht es, den Kabelwiderstand, der für die Berechnungen benötigt wird, manuell einzugeben. Der korrekte Kabelwiderstand ergibt sich aus der Summe beider Einzelwiderstände der Zuleitungen des Sensors. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

2.4.4.2 Mittelwertbildung

Nach der Initialisierung der Anzeige wird der erste aufgenommene Messwert solange auf dem Display erscheinen, bis die Bildung des arithmetischen Mittelwertes (abhängig von der eingestellten Zeit für die Mittelwertbildung) abgeschlossen ist.

Sollte der Messbereich bei einer Messung überschritten werden, so wird auf dem Display ein Überlauf angezeigt und die Bildung des arithmetischen Mittels wird neugestartet. Standardmäßig ist die Zeit für die Mittelwertbildung auf 1 Sekunde eingestellt.

Mittelungszeit	Anzahl der Messungen	Aktualisierung des Anzeigewertes
0,5s	2	Jede 0,5s
1s	7	Jede 0,5s
3s	20	Jede 0,5s
5s	33	Jede 0,5s
10s	67	Jede 0,5s
15s	100	Jede 0,5s
20s	134	Jede 0,5s


2.4.4.3 Obere und untere Grenzen der individuellen Messwertabbildung

Es ist möglich eine obere und untere Grenze für die Darstellung des Messwertes festzulegen. Wird diese während einer Messung überschritten, so wird auf dem Display ein Überlauf angezeigt.

Sollte der Messwert außerhalb eines gewissen Bandes liegen (hier: 0 – 110%), so wird der Indikator für den Überlauf aktiviert (z.B. bei der 10V Version liegt dieses band bei -1 – 11V). Standardeinstellung ist -19999 – 99999.

2.4.4.4 Individuelle Abbildung des Messwertes

Für die Abbildung großer Einheiten (hier: kV) können die Anzeigeparameter so verändert werden, dass der Messwert direkt in eine passende Einheit umgerechnet wird. In diesem Beispiel soll eine sehr hohe Spannung gemessen werden, die in kV auf der Anzeige ausgegeben wird. Dazu wird das ermittelte Ergebnis durch 1000 geteilt. Nach dem Betätigen des „**Apply**“-Buttons werden die Parameter **a** und **b** in das Gerät übertragen und die Messung beginnt erneut. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.




The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Compensation:** Radio buttons for **Auto** (selected) and **Hand**.
- Lead resistance:** A text input field containing **0,00** and a unit label **[ohm]**.
- Averaging time:** A dropdown menu currently showing **1s**.
- Upper exceeding:** A text input field containing **99999**.
- Lower exceeding:** A text input field containing **-19999**.
- Switch on individual characteristic:** A checked checkbox.
- Individual characteristic of the input:** A sub-section containing:
 - X1:** Input field with **0**
 - X2:** Input field with **1000**
 - Y1:** Input field with **0**
 - Y2:** Input field with **1**
 - A formula $y = a * x + b$ is displayed between the X and Y inputs.
 - A **Calculate** button with a cursor icon.
- Result display:** Below the calculation section, it shows **y=** followed by a field with **0,001**, then *** x +**, and a field with **0,0**.
- Buttons:** **Refresh** and **Apply** buttons at the bottom.


2.4.5 Alarm Einstellungen

Die Anzeigen der PCE-N20 Serie haben standardmäßig 2 Alarmausgänge. Beide Alarmausgänge arbeiten unabhängig voneinander und haben jeweils 6 Betriebsmodi: n-on, n-off, on, off, h-on und h-off welche in der folgenden Abbildung zu sehen sind. Die Alarmgrenzen Aon und Aoff beziehen sich auf dem Messwert unter Berücksichtigung der individuellen Abbildung des Messwertes. Standardmäßig sind beide Alarmer auf n-on eingestellt.


a) n-on




b) n-off



c) on



d) off



h-on: immer aktiviert
h-off: immer deaktiviert

Die einstellbare Verzögerungszeit bezieht sich auf das Ein- und Ausschalten des Alarms.

Alarm1

Alarm working mode: n-on
Upper value of alarm switching Aon: 0
Lower value of alarm switching Aoff: 0
Delay of alarm switching [s]: 0

Alarm2

Alarm working mode: n-on
Upper value of alarm switching Aon: 0
Lower value of alarm switching Aoff: 0
Delay of alarm switching [s]: 0

Refresh
Apply

2.4.6 Messdaten auslesen

Parameter	Value
Measured value	0
Input type	Pt100: -50..400°C
Calibrator ID	0
Factory No.	00000000

Erklärung:

- Measured value (gemessener Wert)
- Input type (Art des Eingangssignals)
- Calibrator ID (Firmenspezifischer Parameter)
- Factory No. (Seriennummer)

3 PCE-N20I

3.1 Einleitung

Die Digital-Anzeige PCE-N20I wertet das weit verbreitete Normsignal 4-20 mA aus. Da viele Sensoren und Messumformer einen entsprechenden analogen Ausgang haben, ist diese Digital-Anzeige in vielen Bereichen einsetzbar. Das 4-20 mA Signal hat zwei gravierende Vorteile: Zum einen kann das Kabel welches zur Übertragung genutzt wird, fast beliebig lang sein. Zum anderen kann die Digital-Anzeige aufgrund der unteren Grenze von 4 mA, einen Drahtbruch erkennen und anzeigen. Auf dem 5-Stelligen LED-Display dieser Digital-Anzeige wird der aktuelle Messwert angezeigt. Die Anzeige des Messwertes kann in Abhängigkeit von dem Messwert in drei Farben erfolgen. Somit ist eine Einschätzung des aktuellen Messwerts, mit dieser Digital-Anzeige auf den ersten Blick möglich. Die Zwei Open-Collector-Ausgänge der Digital-Anzeige erlauben eine Alarmierung bei der Überschreitung von Grenzwerten. Außerdem ermöglicht eine integrierte Spannungsversorgung von 24 V den direkten Anschluss von 2-Leiter Messumformern an der Digital-Anzeige. Die Digital-Anzeige ist in zwei Ausführungen lieferbar, die sich in der Spannungsversorgung unterscheiden (230 V oder 24 V). Die Konfiguration der Digital-Anzeige erfolgt über die frei verfügbare Software LPCon. Mit Hilfe des optional erwerbbaaren Programmieradapters PCE-PD14 können Einstellungen an der Digital-Anzeige vorgenommen werden, oder auch aus der Digital-Anzeige ausgelesen werden. Mit der Software einmal erstellte Konfigurationen können so abgespeichert und immer wieder aufgerufen werden.

3.1.1 Lieferumfang


- Digital-Anzeige PCE-N20I (-1 oder -2)
- Befestigungsmaterial
- Dichtung
- Bedienungsanleitung

3.2 Spezifikationen



Eingang	3,6 ... 4...20 ... 22 mA
Eingangswiderstand	10 $\Omega \pm 1 \%$
Messstrom	< 300 μ A
Grundgenauigkeit	$\pm (0,2 \% \text{ FS} + 1 \text{ dgt.})$.
Skalierung	2-Punkt
Zeit zur Durchschnittbildung	0,5 – 20s
Ausgänge	2 x Open-Collector, 30V, 20mA
Anzeige	5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Höhe: 14mm, dreifarbig
Anzeigebereich	-19999 – 99999
Umgebungstemperatur	Im Betrieb: -10 – 55°C Lagerung: -25 – 85°C
Max. Luftfeuchte	< 95% nicht kondensierend
Abmessungen	96 mm x 48 mm x 64 mm
Schalttafelausschnitt	92 mm x 45 mm (nach DIN)
Versorgungsspannung PCE-N20I-1 PCE-N20I-2	85 – 253V AC/DC 20 – 40V AC/DC
Leistungsaufnahme	< 6VA
Schutzart	Front: IP65
Gewicht	< 250g
Montage	Montageclips mit Klemmschrauben, Anschluss über Klemmleiste
Gehäuse	Robustes Kunststoffgehäuse

3.3 Gerätebeschreibung

3.3.1 Bemaßung




3.3.2 Einbau




Befestigen Sie den Regler in der Platte, welche nicht dicker als 6mm sein sollte, mit Hilfe der 4 Schrauben entsprechend der folgenden Abbildung. Der Schalttafelausschnitt in der Platte sollte $92^{+0,6} \times 45^{+0,6}$ mm groß sein. Die Anzeige muss von vorn in den Ausschnitt eingeführt werden und die Versorgungsspannung darf nicht angeschlossen sein. Überprüfen Sie vor dem Einsetzen die korrekte Einbaurichtung (Schrift lesbar). Nachdem die Anzeige in den Ausschnitt eingesetzt wurde, muss sie mit Hilfe der Klemmen befestigt werden.

3.3.3 Elektrische Anschlüsse



3.3.4 Anschluss der Messeingänge



3.3.5 Displaybeschreibung



3.3.6 Parameterbeschreibung

Parameter	Bereich/ Wert	Standard
Displayfarbe des gemessenen oberen Wertes	rot, grün, orange	rot
Displayfarbe des gemessenen mittleren Wertes	rot, grün, orange	orange
Displayfarbe des gemessenen unteren Wertes	rot, grün, orange	grün
Unterer Grenzwert – KpH	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Oberer Grenzwert – KpL	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Dezimalpunkt	00000, 0000.0, 000.00, 00.000, 0.0000	000.00 für U,I; 00000 für Thermoelemente J, K; 0000.0 für PT-100
Einheitenbeleuchtung	EIN, AUS	EIN
Automatische Kompensation der Umgebungstemperatur / Leitungswiderstände	EIN, AUS	EIN für PT-100, Thermoelemente J, K; AUS für andere Anwendungen
Manuelle Kompensationswerte: Umgebungstemperatur Leitungswiderstand Keine Kompensation	-20 – 60°C 0 - 20Ω 0	40°C 0Ω 0
Ermittlungszeit des Durchschnittswertes	0.5s, 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s	1s
Oberer Überlauf des Messwertes	-19999 – 99999	99999
Unterer Überlauf des Messwertes	-19999 – 99999	-19999
Individuelle Charakteristik der Messwertabbildung	EIN/ AUS	AUS
Parameter a der Messwertabbildung	-19999 – 99999	1
Parameter b der Messwertabbildung	-19999 – 99999	0
Alarmmodus für Alarmausgang 1	n-on, n-off, on, off, h-on, h-off	n-on
Oberer Grenzwert für Alarm 1 – Aon	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Unterer Grenzwert für Alarm 1 – Aoff	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Verzögerung der Schaltzeit für Alarm 1	0 – 120	0
Alarmmodus für Alarmausgang 2	n-on, n-off, on, off, h-on, h-off	n-on
Oberer Grenzwert für Alarm 2 – Aon	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Unterer Grenzwert für Alarm 2 – Aoff	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Verzögerung der Schaltzeit für Alarm 2	0 – 120	0

3.4 Betriebsanleitung

3.4.1 Initialisierung

Nach dem Anschließen der Versorgungsspannung, zeigt das Display **N20 - L**, wobei das **L** für die Funktion der Anzeige steht: **U** - Spannungsmessung, **I** - Strommessung, **t** - Messung der Temperatur (PT-100, Thermoelemente), **S** - benutzerdefinierte Anwendung. Anschließend wird die Programmversion in der Form r x.xx angezeigt, wobei x.xx für die Nummer der aktuellen Programmversion oder der benutzerdefinierten Anwendung steht.

Sofern sich die Anzeige bereits in einer Regelstrecke mit angeschlossenen Sensoren befindet, wird der erste aufgenommene Messwert solange auf dem Display erscheinen, bis die Bildung des Mittelwertes (anhängig von der eingestellten Zeit für die Mittelwertbildung) abgeschlossen ist. Dieser Zustand wird ebenfalls über den linken, mittleren Indikator angezeigt (s.3.3.5). Dieser eben erwähnte Indikator zeigt außerdem einen im normalen Messmodus auftretenden Überlauf der Messwerte an.

Für den Fall, dass ein Fehler auftritt oder der Messbereich über- bzw. unterschritten wird, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display (s.5).

3.4.2 Konfiguration der Anzeige über LPCon

3.4.2.1 Kommunikationseinstellungen

Die einzige Möglichkeit die Anzeigen der N20-Serie zu konfigurieren beinhaltet die LPCon Software. Zu allererst muss der Programmieradapter PCE-PD 14 installiert und mit dem PC und der Anzeige verbunden werden (nicht im Lieferumfang). Installieren und starten Sie danach die LPCon Software, welche dem Programmieradapter beiliegt.

Nach dem Start der Software müssen die richtigen Kommunikationsparameter gewählt werden:




Port	Baud rate	Timeout [ms]
COM1	9600	1000
Transmission mode	Address	
RTU 8N2	1	
Cancel		OK

Hinweis: Die Einstellung des Com-Ports ist Systemabhängig und muss angepasst werden! Während der Konfiguration dürfen **keine Messleitungen** an der Anzeige angeschlossen sein!

3.4.2.2 Geräte Auswahl

Nachdem alle erforderlichen Kommunikationsparameter gewählt wurde, muss die passende Anzeige in LPCon ausgewählt werden. Drücken Sie **Device → Meters → N20**:



Sobald diese Auswahl getätigt wurde, versucht die Software sich mit der Anzeige zu verbinden. Sollte es zu einer Fehlermeldung kommen, überprüfen Sie die Verbindung **Anzeige → PCE-PD 14 → LPCon**. Sollte es immer noch zu einer Fehlermeldung kommen überprüfen Sie die Kommunikationsparameter (s.3.4.2.1).

3.4.3 Display Einstellungen

3.4.3.1 Anzeigefarbe des Messwertes

Der Anzeigebereich ist in drei Zonen unterteilt, die durch die Werte KpL und KpH (unterer Grenzwert und oberer Grenzwert KpH) unterteilt werden. Die Farbe der angezeigten Messwerte für jede Zone wird aus den drei verfügbaren Farben Grün, Orange und Rot gewählt. Die Werte KpL und KpH werden vom Nutzer eingestellt und betreffen die angezeigten Werte (Abbildung der Messwerte beachten! s.3.4.4.4). Die Standardeinstellung des Wertes KpL entspricht 100% des Nennwertes Un, In oder 100°C und KpH entspricht 100% des Nennwertes Un, In oder 100°C.

Achtung! Nachdem die individuelle Abbildung des Messwertes eingestellt wurde, werden KpL und KpH nicht automatisch aktualisiert.


Die Einheitenbeleuchtung kann aktiviert und deaktiviert werden. Standardeinstellung: aktiviert.

3.4.3.2 Dezimalpunkt

Es stehen 5 verschiedene Anzeigenkonfigurationen zur Auswahl.

Für eine sinnvolle Auswahl des Dezimalpunktes ist der ausgewählte Messbereich zu beachten, z.B. für den 10V Messbereich beträgt der Messfehler 0,02, wodurch eine dritte Dezimalstelle überflüssig werden würde. Standardmäßige Dezimalstellen ab Werk:

Strom/ Spannung	000.00
PT-100	0000.0
Thermoelemente	00000



3.4.4 Messeinstellungen

3.4.4.1 Umgebungskompensation

Bei dieser Ausführung nicht verfügbar.

3.4.4.2 Mittelwertbildung

Nach der Initialisierung der Anzeige wird der erste aufgenommene Messwert solange auf dem Display erscheinen, bis die Bildung des arithmetischen Mittelwertes (anhängig von der eingestellten Zeit für die Mittelwertbildung) abgeschlossen ist.

Sollte der Messbereich bei einer Messung überschritten werden, so wird auf dem Display ein Überlauf angezeigt und die Bildung des arithmetischen Mittels wird neugestartet. Standardmäßig ist die Zeit für die Mittelwertbildung auf 1 Sekunde eingestellt.

Mittelungszeit	Anzahl der Messungen	Aktualisierung des Anzeigewertes
0,5s	2	Jede 0,5s
1s	7	Jede 0,5s
3s	20	Jede 0,5s
5s	33	Jede 0,5s
10s	67	Jede 0,5s
15s	100	Jede 0,5s
20s	134	Jede 0,5s

3.4.4.3 Obere und untere Grenzen der individuellen Messwertabbildung

Es ist möglich eine obere und untere Grenze für die Darstellung des Messwertes festzulegen. Wird diese während einer Messung überschritten, so wird auf dem Display ein Überlauf angezeigt.

Sollte der Messwert außerhalb eines gewissen Bandes liegen (hier: 0 – 110%), so wird der Indikator für den Überlauf aktiviert (z.B. bei der 10V Version liegt dieses band bei -1 – 11V). Standardeinstellung ist -19999 – 99999.

3.4.4.4 Individuelle Abbildung des Messwertes

Für die Abbildung großer Einheiten (hier: kV) können die Anzeigeparameter so verändert werden, dass der Messwert direkt in eine passende Einheit umgerechnet wird. In diesem Beispiel soll eine sehr hohe Spannung gemessen werden, die in kV auf der Anzeige ausgegeben wird. Dazu wird das ermittelte Ergebnis durch 1000 geteilt. Nach dem Betätigen des „**Apply**“-Buttons werden die Parameter **a** und **b** in das Gerät übertragen und die Messung beginnt erneut. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Compensation:

☒ Auto
☐ Hand

Lead resistance:

0,00
[ohm]

Averaging time:

1s

Upper exceeding:

99999

Lower exceeding:

-19999

☒ Switch on individual characteristic

Individual characteristic of the input

X1:

0

Y1:

0

X2:

1000

Y2:

1

$y = a \cdot x + b$

Calculate

y=

0,001

* x +

0,0


Refresh

Apply


3.4.5 Alarm Einstellungen

Die Anzeigen der PCE-N20 Serie haben standardmäßig 2 Alarmausgänge. Beide Alarmausgänge arbeiten unabhängig voneinander und haben jeweils 6 Betriebsmodi: n-on, n-off, on, off, h-on und h-off welche in der folgenden Abbildung zu sehen sind. Die Alarmgrenzen Aon und Aoff beziehen sich auf dem Messwert unter Berücksichtigung der individuellen Abbildung des Messwertes. Standardmäßig sind beide Alarmer auf n-on eingestellt.


a) n-on




b) n-off



c) on



d) off



h-on: immer aktiviert
h-off: immer deaktiviert

Die einstellbare Verzögerungszeit bezieht sich auf das Ein- und Ausschalten des Alarms.

Alarm1

Alarm working mode:
Upper value of alarm switching Aon:
Lower value of alarm switching Aoff:
Delay of alarm switching [s]:

Alarm2

Alarm working mode:
Upper value of alarm switching Aon:
Lower value of alarm switching Aoff:
Delay of alarm switching [s]:

3.4.6 Messdaten auslesen

Parameter	Value
Measured value	0
Input type	Pt100: -50..400°C
Calibrator ID	0
Factory No.	00000000

Erklärung:

- Measured value (gemessener Wert)
- Input type (Art des Eingangssignals)
- Calibrator ID (Firmenspezifischer Parameter)
- Factory No. (Seriennummer)

4 PCE-N20U

4.1 Einleitung

Das Messinstrument PCE-N20U wertet das oft verwendete Normsignal 0-10 V aus. Da viele Sensoren und Messumformer einen entsprechenden analogen Ausgang haben, ist dieses Messinstrument in weiten Bereichen einsetzbar. Auf dem 5-Stelligen LED-Display von diesem Messinstrument wird der aktuelle Messwert angezeigt. Die Anzeige des Messwertes kann in Abhängigkeit von dem Messwert in drei Farben erfolgen. Somit ist mit dem Messinstrument, eine Einschätzung des aktuellen Messwerts auf den ersten Blick möglich. Zwei Open-Collector-Ausgänge des Messinstruments erlauben eine Alarmierung bei der Überschreitung von Grenzwerten. Außerdem ermöglicht eine integrierte Spannungsversorgung von 24 V den direkten Anschluss von Sensoren und Messumformern an das Messinstrument. Das Messinstrument ist in zwei Ausführungen lieferbar, die sich in der Spannungsversorgung unterscheiden (230 V oder 24 V). Die Konfiguration der Alarmwerte und der Skalierung des Messinstruments erfolgt über die frei verfügbare Software LPCon. Mit Hilfe des optional erhältlichen Programmieradapters PCE-PD14 können Einstellungen am Messinstrument vorgenommen werden, oder auch aus dem Messinstrument ausgelesen werden. Mit der Software einmal erstellte Konfigurationen des Messinstruments, können so abgespeichert und immer wieder aufgerufen werden.

4.1.1 Lieferumfang



- Messinstrument PCE-N20U (-1 oder -2)
- Befestigungsmaterial
- Dichtung
- Bedienungsanleitung

4.2 Spezifikationen


Eingang	-1 ... 0...10 ... 11 V
Eingangswiderstand	1M Ω
Messstrom	< 300 μ A
Grundgenauigkeit	$\pm$ (0,2 % FS + 1 dgt.).
Skalierung	2-Punkt
Zeit zur Durchschnittbildung	0,5 – 20s
Ausgänge	2 x Open-Collector, 30V, 20mA
Sensorversorgung	24 V, 30 mA
Anzeige	5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Höhe: 14mm, dreifarbig
Anzeigebereich	-19999 – 99999
Umgebungstemperatur	Im Betrieb: -10 – 55°C Lagerung: -25 – 85°C
Max. Luftfeuchte	< 95% nicht kondensierend
Abmessungen	96 mm x 48 mm x 64 mm
Schalttafelausschnitt	92 mm x 45 mm (nach DIN)
Versorgungsspannung	
PCE-N20I-1	85 – 253V AC/DC
PCE-N20I-2	20 – 40V AC/DC
Leistungsaufnahme	< 6VA
Schutzart	Front: IP65
Gewicht	< 250g
Montage	Montageclips mit Klemmschrauben, Anschluss über Klemmleiste
Gehäuse	Robustes Kunststoffgehäuse

4.3 Gerätebeschreibung

4.3.1 Bemaßung




4.3.2 Einbau




Befestigen Sie den Regler in der Platte, welche nicht dicker als 6mm sein sollte, mit Hilfe der 4 Schrauben entsprechend der folgenden Abbildung. Der Schalttafelausschnitt in der Platte sollte $92^{+0,6} \times 45^{+0,6}$ mm groß sein. Die Anzeige muss von vorn in den Ausschnitt eingeführt werden und die Versorgungsspannung darf nicht angeschlossen sein. Überprüfen Sie vor dem Einsetzen die korrekte Einbaurichtung (Schrift lesbar). Nachdem die Anzeige in den Ausschnitt eingesetzt wurde, muss sie mit Hilfe der Klemmen befestigt werden.

4.3.3 Elektrische Anschlüsse



4.3.4 Anschluss der Messeingänge



4.3.5 Displaybeschreibung



4.3.6 Parameterbeschreibung

Parameter	Bereich/ Wert	Standard
Displayfarbe des gemessenen oberen Wertes	rot, grün, orange	rot
Displayfarbe des gemessenen mittleren Wertes	rot, grün, orange	orange
Displayfarbe des gemessenen unteren Wertes	rot, grün, orange	grün
Unterer Grenzwert – KpH	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Oberer Grenzwert – KpL	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Dezimalpunkt	00000, 0000.0, 000.00, 00.000, 0.0000	000.00 für U,I; 00000 für Thermoelemente J, K; 0000.0 für PT-100
Einheitenbeleuchtung	EIN, AUS	EIN
Automatische Kompensation der Umgebungstemperatur / Leitungswiderstände	EIN, AUS	EIN für PT-100, Thermoelemente J, K; AUS für andere Anwendungen
Manuelle Kompensationswerte: Umgebungstemperatur Leitungswiderstand Keine Kompensation	-20 – 60°C 0 - 20Ω 0	40°C 0Ω 0
Ermittlungszeit des Durchschnittswertes	0.5s, 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s	1s
Oberer Überlauf des Messwertes	-19999 – 99999	99999
Unterer Überlauf des Messwertes	-19999 – 99999	-19999
Individuelle Charakteristik der Messwertabbildung	EIN/ AUS	AUS
Parameter a der Messwertabbildung	-19999 – 99999	1
Parameter b der Messwertabbildung	-19999 – 99999	0
Alarmmodus für Alarmausgang 1	n-on, n-off, on, off, h-on, h-off	n-on
Oberer Grenzwert für Alarm 1 – Aon	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Unterer Grenzwert für Alarm 1 – Aoff	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Verzögerung der Schaltzeit für Alarm 1	0 – 120	0
Alarmmodus für Alarmausgang 2	n-on, n-off, on, off, h-on, h-off	n-on
Oberer Grenzwert für Alarm 2 – Aon	-19999 – 99999	105% des Nennwertes Un, In oder 200°C
Unterer Grenzwert für Alarm 2 – Aoff	-19999 – 99999	100% des Nennwertes Un, In oder 100°C
Verzögerung der Schaltzeit für Alarm 2	0 – 120	0

4.4 Betriebsanleitung

4.4.1 Initialisierung

Nach dem Anschließen der Versorgungsspannung, zeigt das Display **N20 - L**, wobei das **L** für die Funktion der Anzeige steht: **U** - Spannungsmessung, **I** - Strommessung, **t** - Messung der Temperatur (PT-100, Thermoelemente), **S** - benutzerdefinierte Anwendung. Anschließend wird die Programmversion in der Form r x.xx angezeigt, wobei x.xx für die Nummer der aktuellen Programmversion oder der benutzerdefinierten Anwendung steht.

Sofern sich die Anzeige bereits in einer Regelstrecke mit angeschlossenen Sensoren befindet, wird der erste aufgenommene Messwert solange auf dem Display erscheinen, bis die Bildung des Mittelwertes (abhängig von der eingestellten Zeit für die Mittelwertbildung) abgeschlossen ist. Dieser Zustand wird ebenfalls über den linken, mittleren Indikator angezeigt (s.4.3.5). Dieser eben erwähnte Indikator zeigt außerdem einen im normalen Messmodus auftretenden Überlauf der Messwerte an.


Für den Fall, dass ein Fehler auftritt oder der Messbereich über- bzw. unterschritten wird, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display (s.5).

4.4.2 Konfiguration der Anzeige über LPCon

4.4.2.1 Kommunikationseinstellungen

Die einzige Möglichkeit die Anzeigen der N20-Serie zu konfigurieren beinhaltet die LPCon Software. Zu allererst muss der Programmieradapter PCE-PD 14 installiert und mit dem PC und der Anzeige verbunden werden (nicht im Lieferumfang). Installieren und starten Sie danach die LPCon Software, welche dem Programmieradapter beiliegt.


Nach dem Start der Software müssen die richtigen Kommunikationsparameter gewählt werden:



Hinweis: Die Einstellung des Komm-Ports ist Systemabhängig und muss angepasst werden! Während der Konfiguration dürfen **keine Messleitungen** an der Anzeige angeschlossen sein!

4.4.2.2 Geräte Auswahl

Nachdem alle erforderlichen Kommunikationsparameter gewählt wurde, muss die passende Anzeige in LPCon ausgewählt werden. Drücken Sie **Device** → **Meters** → **N20**:



Sobald diese Auswahl getätigt wurde, versucht die Software sich mit der Anzeige zu verbinden. Sollte es zu einer Fehlermeldung kommen, überprüfen Sie die Verbindung **Anzeige** → **PCE-PD 14** → **LPCon**. Sollte es immer noch zu einer Fehlermeldung kommen überprüfen Sie die Kommunikationsparameter (s.4.4.2.12.4.2.1).

4.4.3 Display Einstellungen

4.4.3.1 Anzeigefarbe des Messwertes

Der Anzeigebereich ist in drei Zonen unterteilt, die durch die Werte KpL und KpH (unterer Grenzwert und oberer Grenzwert KpH) unterteilt werden. Die Farbe der angezeigten Messwerte für jede Zone wird aus den drei verfügbaren Farben Grün, Orange und Rot gewählt. Die Werte KpL und KpH werden vom Nutzer eingestellt und betreffen die angezeigten Werte (Abbildung der Messwerte beachten! s.4.4.4.4). Die Standardeinstellung des Wertes KpL entspricht 100% des Nennwertes Un, In oder 100°C und KpH entspricht 100% des Nennwertes Un, In oder 100°C.

Achtung! Nachdem die individuelle Abbildung des Messwertes eingestellt wurde, werden KpL und KpH nicht automatisch aktualisiert.


Die Einheitenbeleuchtung kann aktiviert und deaktiviert werden. Standardeinstellung: aktiviert.

4.4.3.2 Dezimalpunkt

Es stehen 5 verschiedene Anzeigenkonfigurationen zur Auswahl.

Für eine sinnvolle Auswahl des Dezimalpunktes ist der ausgewählte Messbereich zu beachten, z.B. für den 10V Messbereich beträgt der Messfehler 0,02, wodurch eine dritte Dezimalstelle überflüssig werden würde. Standardmäßige Dezimalstellen ab Werk:

Strom/ Spannung	000.00
PT-100	0000.0
Thermoelemente	00000



4.4.4 Messeinstellungen

4.4.4.1 Umgebungskompensation

Bei dieser Ausführung nicht verfügbar.

4.4.4.2 Mittelwertbildung

Nach der Initialisierung der Anzeige wird der erste aufgenommene Messwert solange auf dem Display erscheinen, bis die Bildung des arithmetischen Mittelwertes (anhängig von der eingestellten Zeit für die Mittelwertbildung) abgeschlossen ist.

Sollte der Messbereich bei einer Messung überschritten werden, so wird auf dem Display ein Überlauf angezeigt und die Bildung des arithmetischen Mittels wird neugestartet. Standardmäßig ist die Zeit für die Mittelwertbildung auf 1 Sekunde eingestellt.

Mittelungszeit	Anzahl der Messungen	Aktualisierung des Anzeigewertes
0,5s	2	Jede 0,5s
1s	7	Jede 0,5s
3s	20	Jede 0,5s
5s	33	Jede 0,5s
10s	67	Jede 0,5s
15s	100	Jede 0,5s
20s	134	Jede 0,5s


4.4.4.3 Obere und untere Grenzen der individuellen Messwertabbildung

Es ist möglich eine obere und untere Grenze für die Darstellung des Messwertes festzulegen. Wird diese während einer Messung überschritten, so wird auf dem Display ein Überlauf angezeigt.

Sollte der Messwert außerhalb eines gewissen Bandes liegen (hier: 0 – 110%), so wird der Indikator für den Überlauf aktiviert (z.B. bei der 10V Version liegt dieses band bei -1 – 11V). Standardeinstellung ist -19999 – 99999.

4.4.4.4 Individuelle Abbildung des Messwertes

Für die Abbildung großer Einheiten (hier: kV) können die Anzeigeparameter so verändert werden, dass der Messwert direkt in eine passende Einheit umgerechnet wird. In diesem Beispiel soll eine sehr hohe Spannung gemessen werden, die in kV auf der Anzeige ausgegeben wird. Dazu wird das ermittelte Ergebnis durch 1000 geteilt. Nach dem Betätigen des „**Apply**“-Buttons werden die Parameter **a** und **b** in das Gerät übertragen und die Messung beginnt erneut. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.



Compensation:
☒ Auto Lead resistance: 0,00 [ohm]
☐ Hand

Averaging time: 1s

Upper exceeding: 99999
Lower exceeding: -19999

☒ Switch on individual characteristic

Individual characteristic of the input

X1: 0 Y1: 0
X2: 1000 Y2: 1

$y = a * x + b$

 Calculate


y= 0,001 * x + 0,0

Refresh Apply


4.4.5 Alarm Einstellungen

Die Anzeigen der PCE-N20 Serie haben standardmäßig 2 Alarmausgänge. Beide Alarmausgänge arbeiten unabhängig voneinander und haben jeweils 6 Betriebsmodi: n-on, n-off, on, off, h-on und h-off welche in der folgenden Abbildung zu sehen sind. Die Alarmgrenzen Aon und Aoff beziehen sich auf dem Messwert unter Berücksichtigung der individuellen Abbildung des Messwertes. Standardmäßig sind beide Alarmer auf n-on eingestellt.


a) n-on




b) n-off



c) on



d) off



h-on: immer aktiviert
h-off: immer deaktiviert

Die einstellbare Verzögerungszeit bezieht sich auf das Ein- und Ausschalten des Alarms.

Alarm1

Alarm working mode: n-on
Upper value of alarm switching Aon: 0
Lower value of alarm switching Aoff: 0
Delay of alarm switching [s]: 0

Alarm2

Alarm working mode: n-on
Upper value of alarm switching Aon: 0
Lower value of alarm switching Aoff: 0
Delay of alarm switching [s]: 0

Refresh
Apply

4.4.6 Messdaten auslesen

Parameter	Value
Measured value	0
Input type	Pt100: -50..400°C
Calibrator ID	0
Factory No.	00000000

Erklärung:

- Measured value (gemessener Wert)
- Input type (Art des Eingangssignals)
- Calibrator ID (Firmenspezifischer Parameter)
- Factory No. (Seriennummer)

5 Fehlercodes

Nach der Installation der Anzeige in eine Regelstrecke können unter bestimmten Umständen Fehlermeldungen an dem Gerät angezeigt werden. Folgende Tabelle zeigt eine Auflistung der möglichen Fehler.

Fehlermeldung	Beschreibung
	Überlauf der oberen programmierten Anzeigegrenze. In der Ausführung mit Pt100-Sensor, signalisiert es außerdem die inkorrekte Verbindung der Kabel
	Überlauf der unteren programmierten Anzeigegrenze
ErrCA	Keine interne Kalibrierung vorhanden. Bitte senden Sie die Anzeige zur Überprüfung und Rekalibrierung an PCE Deutschland GmbH
ErrEE	Falsche Konfiguration der Anzeige. Bitte führen Sie die Konfiguration erneut durch.

6 Wartung und Reinigung

Das Gerät sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel verwenden.

7 Entsorgung

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zu Entsorgung weitergegeben werden.

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

