



PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel: 02903 976 990*
Fax: 029 03 976 99-29
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de
www.pce-instruments.com/deutsch

Bedienungsanleitung PCE-MTM 50



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Sicherheitsinformationen	3
3	Spezifikationen	3
3.1	Lieferumfang	3
4	Bedienungsanleitung	3
5	Entsorgung	4

1 Einleitung

Das PCE-MTM 50 ist ein Siebdruckmessgerät, welches mithilfe seiner großen Anzeige ein schnelles Ablesen des Messwertes ermöglicht. Das Gerät besitzt eine hohe Genauigkeit und wird zur Messung der Spannung von Sieben, die man beim Siebdruck gebraucht, benutzt.

2 Sicherheitsinformationen

- Das Messgerät ist ein feinmechanisches Gerät. Es darf nicht fallengelassen werden.
- Das Gerät wurde präzise zusammengebaut und sollte nicht auseinander genommen werden.
- Berühren Sie nicht den Knopf an der Unterseite des Geräts

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

3 Spezifikationen

Messbereich	0 ... 50 N/cm
Genauigkeit	± 0.5 N/cm

3.1 Lieferumfang

- 1 x PCE-MTM 50
- 1 x Aufbewahrungsbox
- 1x Kalibrierungsglas

4 Bedienungsanleitung

1. Bevor Sie mit der Messung beginnen, kalibrieren Sie das Gerät. Dazu stellen Sie das Gerät auf das Kalibrierglas, drehen das Befestigungsrad und drehen die Skala, dass der Pfeil auf Null zeigt.
2. Schnipsen Sie das Sieb während der Messung. Wenn der Zeiger stehen geblieben ist, dann können Sie den Messwert ablesen.
3. Der Messwert gilt erst nach einer ganzen Umdrehung des Zeigers.

5 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier:

<http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier:

<http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

