Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6

mobiler Lederfeuchtemesser / großer Messbereich von 8 % bis 30 % / Auflösung 0,1 % / schnelle und einfach Messung / Batteriebetrieb / Taschenformat

Der Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6 funktioniert nach dem Widerstandsmessverfahren. Die Lederfeuchtemessung ist mit dem Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6 schnell und einfach durchzuführen. Dazu wird der Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6 mit seinen vier feinen Messspitzen, leicht in das Leder gedrückt und nach dem drücken der Messtaste am Lederfeuchtemesser kann der Feuchtegehalt im Display abgelesen werden. Der Lederfeuchtemesser misst den elektrischen Widerstand des Leders und zieht daraus Rückschlüsse auf die Feuchte. Dafür hat der Lederfeuchtemesser eine Kennlinie gespeichert die einen guten Mittelwert für weich und hart Leder bildet. Der Lederfeuchtemesser hat ein kleines Taschenformat von 110 x 80 mm und ein Gewicht von nur ca. 200 g. Deshalb wird der Lederfeuchtemesser gerne in der Lederindustrie für die erste Materialbewertung hinzugezogen. Sollten Sie weitere Fragen zum Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6 haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten, nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 01805 976 99 0 (14 cent/min aus dem dt. Festnetz, max. 42 cent/min aus dem dt. Mobilfunknetz). Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich des Lederfeuchtemesser's oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, Messgeräte, Labortechnik, oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.





- Messbereich von 8 % bis 30 % RH
- Auflösung 0,1 %
- LCD Display

- einfache Messung
- Taschenformat
- Batteriebetrieb



Technische Daten zum Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6

Messbereich relative Feuchte 8 % ... 30 %

Ablesbarkeit 0,1 %

Messzeit ca. 10 Sekunden

Messsonden 4 Spitzen je Ø 0,9 x 2,5 mm

Display

Spannungsversorgung 9 V Block Batterie 6F22

Batterielebensdauer ca. 5.000 Messungen

Abmessungen 110 x 80 x 55 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 200 g

Lieferumfang zum Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6

1 x Lederfeuchtemesser PCE-SKR 6, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Hier sehen Sie weitere Produkte zum Thema "Feuchtemesser":

- Feuchtemesser PCE-HGP

(für relative und absolute Feuchte, Temperatur und Taupunktbestimmung)



Hier finden Sie die komplette Übersicht aller Messgeräte des Angebotes von PCE Instruments.

