


Bedienungsanleitung Härtemesser PCE-DX-A Shore A Mechanischer Härtemesser zur Erfassung der Härte von Weichgummi, Kautschuk und Elastomeren allgemein

Der Härtemesser ist das Standardmodell zur Messung der Härte (Shore A) von Weichgummi. Der Härtemesser besteht aus einem Messteil mit Messkopf und einer blendfreien 360°-Uhr mit einer Ablesegenauigkeit von 1 Härteeinheit.

- grosse Anzeige
- Ablesung in Härteeinheiten
- volle 360°-Uhr
- hohe Genauigkeit
- ergonomisches Griffdesign
- inklusive Aufbewahrungsbox
- das Gerät ist CE-konform



Technische Daten

Anpresskraft	12,5 N
Eindringkörper	35°
Uhrendurchmesser	57 mm
Gesamtlänge	107 mm
Anzeigebereich	0 ... 100
Messbereich	10 ... 90
Fehlergrenze	± 1
Skalenteilung	1
Schleppzeiger	- - -
Gewicht	240 g

Bedienung

Achtung: Drücken Sie den Eindringkörper des Durometers nie in empfindliche Oberflächen ein. Verhindern Sie, dass das Gerät in Kinderhände gelangt.

Die „0“-Position des Zeigers ist leicht einstellbar. Lösen Sie dazu die am rechten Gehäuserand befindliche Schraube. Drehen Sie den Gehäuserand dann so ein, dass die Anzeigenadel auf der „0“ steht. Schrauben Sie nun die am rechten Gehäuserand befindliche Schraube wieder fest.

Messung: Halten Sie das Durometer in vertikaler Richtung über die zu messende Oberfläche. Drücken Sie es dann stossfrei gegen die zu messende Oberfläche, sodass die untere Durometer-Auflagefläche die zu messende Oberfläche komplett berührt. Lesen Sie nun die Messuhr ab.

Optional erhältliches Zubehör

- Kalibrierzertifikat (entweder bei Erstbestellung oder zur Re-Kalibrierung z.B. nach einem Jahr)

Eine Gesamtübersicht des Messtechnik-Gebietes finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht aller Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht aller Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

WEEE-Reg.-Nr. DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.