

Tachometer-Stroboskop PCE-T259

**Optisch messendes Tachometer-Stroboskop in einem Messgerät / robustes ABS-Gehäuse
leistungsstarke LED / Speicherung letzter Messwert sowie Min- u. Max- Speicher**

Das kombinierte Tachometer-Stroboskop ist ein Messgerät für den Einsatz in Wartung, Instandhaltung und Produktion. Das Tachometer-Stroboskop ist ideal zum Testen der Umdrehungsgeschwindigkeiten von Zentrifugen, Motoren, Ventilatoren u. vieler anderer in Industrie und Forschung eingesetzter Maschinen und Anlagen. Dabei liegt die besondere Eigenschaft in der Kombination von Tachometer u. Stroboskop in einem Gehäuse. Das Tachometer-Stroboskop hat einen Messbereich von 100...100.000 U/min, durch die IC-Schaltung in Verbindung mit einer hellen orangefarbenen LED-Lampe hat das Gerät einen geringen Stromverbrauch und ist nahezu wartungsfrei. Die Einstellung für das Tachometer-Stroboskop erfolgt über zwei Drehschalter (für Grob- und Feineinstellung). Das Tachometer-Stroboskop ermöglicht darüber hinaus die kontaktlose Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit von 0,5...100.000 U/min mit einer Auflösung von bis zu 0,1 (bei $n < 1.000$ U/min). Sollten Sie weitere Fragen zum Tachometer-Stroboskop haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns an: 02903 976 99 0. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Tachometer-Stroboskope oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), [Labortechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) von der PCE Deutschland GmbH.



- einfach zu bedienen
- leistungsstarke LED
- robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- 5-stellige 10 mm LCD-Anzeige
- letzter Messwert, Min- / Max-Speicher
- oranges Stroboskoplicht



Allgemeine technische Daten zum Tachometer-Stroboskop PCE-T259

Display	5 Digits, 10 mm (0,4") LCD
Genauigkeit	$\pm (0,1 \% + 2 \text{ Digits})$
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V AA (UM-3)
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C (32 - 122 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	< 80 % rH.
Abmessungen	215 x 65 x 38 mm
Gewicht	300 g

Technische Daten zum Tachometer-Stroboskop PCE-T259 Tachometer

Messbereich	5 ... 99999 U/min
Auflösung	0,1 U/min (< 1000 U/min) 1 U/min (>1000 U/min)
Entfernung zum Messobjekt	50 ... 150 mm max. 300 mm (abhängig vom Umgebungslicht)

Technische Daten zum Tachometer-Stroboskop PCE-T259 Stroboskop

Blitzrate	100 ... 100000 fpm
Messbereiche	100 ... 1000 fpm 1000 ... 10000 fpm 10000 ... 100000 fpm
Auflösung	0,1 (< 1000 fpm) 1 fpm (> 1000 fpm)
Blitzlampe	hocheffiziente LED (orange)
Blitzdauer	60 ... 1000 ms

Lieferumfang zum Tachometer-Stroboskop PCE-T259

1 x Tachometer-Stroboskop PCE-T259 , 1 x Reflexband (60 mm), 1 x Tragekoffer, 1 x Anleitung

additional Artikel zum Tachometer-Stroboskop PCE-T259

- Ersatz-Reflexband (600 mm) auf Rolle
- Stativ

Hier sehen Sie ähnliche Produkte zum Tachometer-Stroboskop PCE-T259:

- [Tachometer-Stroboskop PCE-OM 15](#)
(mit Netzstromversorgung und externem Trigger-Eingang / bis 30.000 FPM/RPM)
- [Tachometer-Stroboskop PCE-LES 100](#)
(Stroboskop mit LED-Technologie, 60 ... 99.990 U/min, 370 LUX bei 50 cm)

