Druckschalter DP100 Serie

kombinierte Unter- und Überdruckmessung / dreifarbige LCD-Anzeige / verschiedene Druckeinheiten wählbar / M5- und G1/8-Gewinde-Druckanschluss

Die Druckschalter der DP100 Serie eignen sich zur Messung und Überwachung von Luftdruck und nicht korrosiven Gase in diversen industriellen Applikationen. Eine hohe Messauflösung kombiniert mit guter Wiederholgenauigkeit und geringer Hysterese erlaubt einen zuverlässigen Einsatz dieser Druckschalter. Die Anzeige erfolgt über ein zweizeiliges 12-Segment-LCD-Display. Die Druckeinheit kann von dem Bediener am Druckschalter eingestellt werden. Auch die Ansprechzeit ist zwischen 2,5 und 5000 ms wählbar. Der Druckanschluss erfolgt entweder über ein M5 Innengewinde, oder über ein G1/8 Außengewinde. Die Druckschalter der DP100 Serie bieten zwei Transistor-Ausgänge. Diese können mit verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden. Neben der Ein/Aus-Funktion kann auch der Betrieb mit Hysterese oder als Fensterkomparator eingestellt werden. Der elektrische Anschluss des Druckschalters ist entweder Plug-In-Steckanschluss mit 2m Kabel, oder als M8-Steckanschluss realisiert. Eingesetzt werden diese Druckschalter z.B. zur Ansaugkontrolle, Druckwertkontrolle oder zu einem Dichtigkeitstest. Hier finden Sie eine Übersicht weiterer Druckmessumformer.





- Messbereich -1 bis +1 bar oder -1 bis 10 bar
- Key-Lock-Funktion
- M5- und G1/8-Gewinde Druckanschluss
- 3-farbige 12-Segmentanzeige
- 2 PNP-Transistor-Ausgänge
- einstellbare Ansprechzeit



	DP101EP	DP102EP
Messbereich	-1,00 1,00 bar	-1,0 10,0 bar
Überdruckbeständigkeit	5,0 bar	15,0 bar
Auflösung	0,001 bar	0,01 bar
Wiederholgenauigkeit	± 0,1 % F.S.	± 0,2 % F.S.
Temperaturabhängigkeit	max. 0,5 % FS	max. 1 % FS

Messwertanzeige 2x 3-farbige 12-Segmentanzeige, 4-stellig

Messbare Medien nicht korrosive Gase

Ansprechzeit 2,5 ... 5000 ms

Ausgang 2x PNP-Transistor, 100 mA

Ausgangsmodi Ein/Aus, Hysterese, Fensterkomparator

Gehäusematerial Kunststoff

Schutzklasse IP40

Maße 30 x 30 x 25,5 mm

Anschlussart DP10xEP: Steckanschluss DP10xEPJ: M8-Anschluss

Druckanschluss M5 Innengewinde und G1/8 Außengewinde

Betriebsspannung 12 - 24 V DC

Umgebungstemperatur -10 °C ... +50 °C

Gewicht ca. 45 g



Die Druckschalter der DP100-Serie sind günstige Lösungen für diverse Applikationen. Die zwei Alarmausgänge im Druckschalter werden bei einem Über- oder Unterschreiten von Grenzwerten aktiv. Somit z.B. können einfache Alarmfunktionen mit diesem Druckschalter realisiert werden. Eine weitere Anwendung für einen Druckschalter ist die Dichtigkeitsprüfung, bei welcher der Druck über einen gewissen Zeitraum nicht absinken darf. Eine Steuerung kann in diesem Fall über den Schaltkontakt abfragen, ob der aktuelle Druck noch über dem eingestellten Grenzwert liegt.

Lieferumfang


1 x Druckschalter DP100, Anschlusskabel mit Steckanschluss 2m (nur bei DP10X-EP), Anleitung

Lieferbare Varianten

DP101EP	Messbereich: -1,00 1,00 bar, Steckanschluss
DP102EP	Messbereich: -1,0 10,0 bar, Steckanschluss
DP111EPJ	Messbereich: -1,00 1,00 bar, M8-Anschluss
DP112EPJ	Messbereich: -1.0 10.0 bar. M8-Anschluss

Optionales Zubehör		
Anschlusskabel	Тур	Länge
DP100-C2	Steckanschluss	2 m
DP100-C5	Steckanschluss	5 m
DP100-UZ20	M8-Stecker, gerade	2 m
DP100-UZ50	M8-Stecker, gerade	5 m
DP100-UZ21	M8-Stecker, gewinkelt	2 m
DP100-UZ51	M8-Stecker, gewinkelt	5 m
Montagezubehör		
DP100-DP1	Winkel zur Tischmontage	
DP100-DP2	Befestigungsrahmen für Tafelmontage	
DP100-DP3	Frontabdeckung für Sensor mit Tafelmontage	

(nur in Verbindung mit DP100-DP2)



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Druckschalter":

- <u>Drucktransmitter PCE-MS 3 und 4</u> (Formt einen Differenzdruck bis 2500 Pa in ein wählbares Normsignal um)
- <u>Druckschalter PT-LE</u> (Linearer Druckmessumformer für Differenzdrücke, mit Schaltkontakt und Analogausgang)
- <u>Druckschalter DP100A Serie</u> (Druckmessung mit Analogausgang und Anzeige, Messbereich -1 ... 1 Bar oder -1 ... 10 Bar)