# Flächengewichtswaage PCE-DMS 200

Waage mit Anzeige in g/m² (max. Wägebereiche: 0 ... 20000 g/m² oder 0 ... 200 g)

Die Flächengewichtswaage ist ein wahres Waagen-Multitalent. Warum? Sie können das Gerät als Flächengewichtswaage mit der Anzeigeeinheit g/m² verwenden oder als "normale" Waage mit der Einheit g (per Tastendruck umstellbar). Bedingung für die Benutzung als Flächengewichtswaage mit Anzeige in g/m² ist, dass Sie Proben auflegen, die eine Fläche von 100 cm² haben. Entweder Sie schneiden ein Quadrat (10 x 10 cm) aus dem Papier aus oder Sie verwenden einen entsprechenden Probenreisser. Die genaueste Variante ist die Benutzung eines Probenschneiders, den Sie ebenfalls bei uns im Zubehör passend zu dieser Papierwaage sehen können. Bei Papier mit sehr hoher Flächenmasse, z.B. Karton oder Pappe, kann die Waage ohne den mitgelieferten Windschutz benutzt werden. Bei Schreibpapieren sollte der Windschutz aber in jedem Fall eingesetzt werden. Eine andere Flächengewichtswaage finden Sie dem Link folgend. Sollten Sie weitere Fragen zu der Flächengewichtswaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990\*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Flächengewichtswaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.



- Wägeeinheiten auswählbar (g/m², g, oz, oz/yd²) Rundprobenschneider optional erhältlich
- automatische Abschaltung (abschaltbar)
- LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- kalibrierbar mittels externem Kalibriergewicht
- ISO-Kalibrierzertifikat (optional erhältlich)



Wägebereiche 0 ... 20000 g/m² oder 0 ... 200 g

Ablesung 1 g/m<sup>2</sup> oder 0,01 g

Reproduzierbarkeit 0,02 g

Linearität ±0,02 g

Stabilisierungszeit 3 s

Kalibrierung automatisch mittels externem Prüfgewicht

(optionales Zubehör)

Display hintergrundbeleuchtete LED, 15 mm hoch

Stromversorgung - 12 V Netzadapter oder

- 6 x AA Batterie

Gehäuse ABS-Kunststoff

Windschutz / Dimension Kunststoff / 145 x 145 120 mm

Dimension Wägeplatte (Edelstahl) Drm. 100 mm

Dimension Waage 145 x 210 x 40 (ohne Windschutz)

Gewicht 1 kg

### Lieferumfang

1 x Flächengewichtswaage PCE-DMS 200, 1 x Windschutz, 1 x 240 V / 12 V -Netzteil, Anleitung

### additional

# - ISO-Kalibrierzertifikat

Für Firmen, die die Flächengewichtswaage in den betriebsinternen Prüfmittel-Kreislauf aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung. Die Zertifizierung beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name Ihrer Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.

## - Probenschneider

Mechanische Probenschneider zur Vorbereitung von Papier-, Vlies-, Teppich- und Textilproben zur Bestimmung des Flächengewichte. Wir bieten Ihnen diesen Probenschneider passend zu der Flächengewichtswaage an (100 cm²-Probe):

- für Schneiddicken bis 3 mm (Materialdicke)





(FII 200 g, ±3,0 mg, nach OIML)

Das Prüfgewicht wird nur zur betriebsinternen Rekalibrierung und Kontrolle der Genauigkeit der Flächengewichtswaage benutzt. Die Prozedur ist sehr einfach vor Ort durchführbar.



Hier sehen Sie ähnliche Produkte zum Begriff: "Flächengewichtswaage":

- Flächengewichtswaage M (mechanisch, robust, anschaulich, Wägebereich bis 900 g/m², Genauigkeit 1/100 g)
- Flächengewichtswaage PCE-LSZ 200C (genaue Waage für Papier-/ und Textil-Wägung; 0 ... 20000 g/m²; Ablesung 0,1 g/m²)
- Rundprobenschneider (100 cm² Probenschneider, als ideale Ergänzung zu den Flächengewichtswaagen) Hier sehen Sie die komplette Übersicht über alle Waagen des Angebotes von PCE Instruments.