

Funk - Wetterstation Crystal

**Funk - Wetterstation Crystal mit farbig animierten 3D-Symbolen im Glasblock /
bis zu drei kabellose Außensender / Max- und Minimalwerte /
Funkuhr mit Datumsanzeige und Alarmfunktion**

Die Funk - Wetterstation Crystal besticht durch ihr schlankes und außergewöhnliches Design. Im unteren Bereich der Funk - Wetterstation Crystal werden neben der den Wetterdaten auch die Uhrzeit in Klarschrift und die Wetterlage mit Symbolen angezeigt. Im oberen Bereich der Funk - Wetterstation Crystal ist ein Kristallglaskörper mit eingeschliffenen Wettersymbolen eingefasst. Diese Wettersymbole der Funk - Wetterstation Crystal zeigen in einer farbigen Animation die Wettertendenz an. Die Uhr der Funk - Wetterstation Crystal ist eine Funkuhr und erhält ihre Zeit- und Datumsdaten über das DCF-Signal. Neben dem im Lieferumfang der Funk - Wetterstation Crystal enthaltenem Funkaußenfühler, können noch weitere zwei dieser Sensoren an die Funk - Wetterstation Crystal angekoppelt werden. Sollten Sie weitere Fragen zur Wetterstation Crystal haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der [Wetterstationen](#) oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- animierte Wettervorhersage mit in Glas geschliffenen Symbolen (obere Hälfte)
- Anzeige von Temperatur und Uhrzeit (untere Hälfte)
- bis zu drei Außensender möglich
- Max- und Minimum
- Leicht ablesbare und kontrastreiche Anzeige von Temperatur und Uhrzeit
- Präzise Zeitangabe durch Funksignal (Dual-Band)
- Alarmfunktion
- Stromversorgung: Batterie und Netzteil



Technische Spezifikation Funk - Wetterstation Crystal

Basisstation:

Messbereich	-10 ... +60 °C
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Auflösung	0,1 °C
Uhr	Funkuhr
Energieversorgung	4 x 1,5 V AA oder Steckernetzteil

Außensender:

Messbereich	-50 ... +70 °C
Arbeitstemperatur	-10 ... +50 °C
Auflösung	0,1 °C
Reichweite Freifeld	max. 75 m
Energieversorgung	2 x 1,5 V AAA

Lieferumfang der Wetterstation
 1 x Funk - Wetterstation Crystal
 1 x Außensensor
 4 x Batterie 1,5 V AA
 2 x Batterie 1,5 V AAA
 1 x Netzteil
 1 x Bedienungsanleitung

Hier finden Sie die komplette Übersicht [aller Messgeräte](#) des Angebotes von PCE Instruments

