

Wetterstation Crystal Cube

**Wetterstation Crystal Cube mit 4 Glaswürfeln zur Wettervorhersage /
Funkuhr mit Alarmfunktion und Datumsanzeige / bis zu 3 externe Funktemperatursender /
Minimal- und Maximalwertanzeige**

Die Wetterstation Crystal Cube ist durch ihr extravagantes Design ein echter Eyecatcher. Über die vier aus dem Sockel der Wetterstation Crystal Cube emporragenden Glaskuben wird die Wettervorhersage dargestellt. In den Glaskuben der Wetterstation Crystal Cube sind Wettersymbole eingeschliffen, die je nach Wettertendenz farbig animiert sind. Im Sockel der Wetterstation Crystal Cube ist das LC-Display integriert. Die in der Wetterstation Crystal Cube integrierte Funkuhr zeigt Ihnen die Uhrzeit sekundengenau im 12- oder 24-Stundenformat an. Durch die Funkuhr der Wetterstation Crystal Cube werden neben der Uhrzeit und dem Datum auch zwei unabhängige, frei wählbare, Alarmzeiten zur Verfügung gestellt. Die Temperaturanzeige der Wetterstation Crystal Cube zeigt die Raumtemperatur oder die einer der drei möglichen externen Temperaturfühler. Optional können auch alle Temperaturen der an der Wetterstation Crystal Cube angekoppelten externen Fühler und die Raumtemperatur alternierend angezeigt werden. Sollten Sie weitere Fragen zur Wetterstation Crystal Cube haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der [Wetterstationen](#) oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- Wettervorhersage durch 4 Glasblöcke mit geschliffenen Wettersymbolen
- Anzeige von Temperatur innen und außen alternierend
- bis zu drei Außensender möglich
- Max- und Minimum
- Leicht ablesbare und kontrastreiche Anzeige von Temperatur und Uhrzeit
- Präzise Zeitangabe durch Funksignal (Dual-Band)
- Alarmfunktion
- Stromversorgung: Batterie und Netzteil





Technische Spezifikation Wetterstation Crystal Cube

Basisstation:

Messbereich	-10 ... +60 °C
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Auflösung	0,1 °C
Uhr	Funkuhr
Energieversorgung	4 x 1,5 V AA oder Steckernetzteil
Gehäusemaße	180 x 70 x 80 mm

Außensender:

Messbereich	-20 ... +60 °C
Auflösung	0,1 °C
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Reichweite Freifeld	max. 50 m
Energieversorgung	2 x 1,5 V AA
Gehäusemaße	75 x 25 x 93 mm

Lieferumfang der Wetterstation Crystal Cube:

1 x Wetterstation Crystal Cube, 1 x externer Temperatursensor, 6 x Batterie 1,5 V AA, 1 x Netzteil,
1 x Bedienungsanleitung

